Ракурс360 плакат по охране труда

Огневые работы

Сварка, резка, паяльная лампа: подготовка, запреты, после работ

После работ место наблюдают не меньше 2 часов

ППР, п. 363



Наряд-допуск

На огневые работы на временных местах (кроме строительных площадок и частных домов) оформляют наряд-допуск.

ППР, п. 372

Подготовьте место

Проветрите помещение. Поставьте 2 огнетушителя (ранг не ниже 2А, 55В) и покрывало. Закройте двери в соседние помещения, откройте окна.

ППР, п. 354 «а»–«в»

Защитите от искр

Закройте люки, проёмы и отверстия, чтобы искры не попали в соседние помещения. Горючие конструкции рядом закройте негорючими материалами.

ППР, пп. 356, 357

Следите за воздухом

Контролируйте пары и газы в оборудовании и опасной зоне; концентрация растёт — прекратите работу.

ППР, п. 354 «г», «д»

Неисправно — не начинать

К работе с неисправной аппаратурой не приступайте. Самостоятельно работают только с квалификационным удостоверением.

ППР, п. 362 «а», «д»

Где нельзя

На свежеокрашенных горючей краской конструкциях, на аппаратах и трубах с горючими или токсичными веществами и под напряжением.

ППР, п. 362 «б», «ж»

Одежда и баллоны

Без масла и бензина на одежде и рукавицах. В сварочной кабине не храните одежду и горючее. Провода не должны касаться баллонов с газом.

ППР, п. 362 «в», «г», «е»

Перерыв — отключить

В перерыве и в конце смены отключите аппаратуру от сети, отсоедините и освободите шланги, в паяльной лампе стравите давление.

ППР, п. 360