Ракурс360 плакат по охране труда

Окраска автомобилей

Окрасочные и противокоррозионные работы по Правилам 871н

Работать с краской и растворителем без СИЗ и при неисправной вентиляции запрещено

871н, п. 185



Вентиляция включена

Окрасочные работы в зонах обслуживания и ремонта — при работающей приточно-вытяжной вентиляции.

871н, п. 180

СИЗ и респиратор

Без СИЗ работать нельзя. Красить внутри кузова — в респираторе, при открытых дверях, окнах, люках.

871н, пп. 181, 185

Краскораспылитель

Держите перпендикулярно поверхности, не дальше 350 мм от неё — меньше тумана и аэрозоля.

871н, п. 174

Тара и паспорт

На таре — бирки с точным названием. Краски и растворители — только с паспортом безопасности. ЛВЖ в открытой таре и пустую тару не хранят.

871н, пп. 172, 185

Переливание и разлив

Переливайте на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм. Пролитое сразу уберите песком, опилками или сорбентами.

871н, пп. 183, 184

Огонь и искры

Открытый огонь и инструмент, дающий искры, нельзя. После смены не оставляйте использованный обтирочный материал.

871н, п. 185

Опасные составы

Дихлорэтан и метанол — только кистью. Краски со свинцовыми соединениями для пульверизации не применяют.

871н, пп. 182, 185