Ракурс360 плакат по охране труда

Отделочные работы

Штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные — по Правилам 883н

Отделку с неинвентарных средств подмащивания выполнять запрещено

883н, п. 271



Высота — с подмостей

Рабочее место на высоте оборудуют средствами подмащивания и лестницами-стремянками для подъёма на них.

883н, п. 271

Проветривайте

При работе с вредными, огне- и взрывоопасными материалами непрерывно проветривайте помещение во время работы и ещё 1 час после.

883н, п. 272

Пары и огонь

Там, где образуются взрывоопасные пары, проводку обесточивают или она во взрывобезопасном исполнении, огонь не используют. Сушить помещения жаровнями нельзя.

883н, пп. 274, 275

Растворители

Растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов и метанола не применяют.

883н, п. 281

Пыль, шпатлёвка, краска

Респиратор и защитные очки — при сухой очистке, механизированной шпатлёвке и окраске. Очки — при нанесении раствора на потолок и стены.

883н, пп. 277, 279

Химия: добавки и кислоты

С растворами с химическими добавками — перчатки и очки. Очистка кислотой или каустической содой: очки, резиновые перчатки, кислотостойкий фартук.

883н, пп. 276, 278

Стекло и облицовка

Место под работой ограждают. Остеклять и облицовывать на нескольких ярусах по одной вертикали нельзя. Стекло носят с приспособлениями или в таре.

883н, пп. 273, 285