Ракурс360 плакат по охране труда

Работа на станке

Токарные, сверлильные и другие металлорежущие станки — Правила № 887н

На работающем станке — без рукавиц и перчаток
887н, п. 652, подп. 5



Стружка — не руками

Только щёткой-сметкой или крючком, на остановленном станке и в защитных очках.

887н, п. 651

Не трогайте вращение

Не касайтесь движущихся частей, не тормозите шпиндель, патрон или сверло рукой или инструментом.

887н, п. 652, подп. 2

Замеры — на остановленном

На ходу не измеряйте деталь и не проверяйте рукой чистоту поверхности.

887н, п. 652, подп. 3

Ограждения на месте

Не открывайте и не снимайте их во время работы. На токарном — экран или кожух, сблокированный с пуском.

887н, пп. 652, 655

Пальцы забинтованы

Работать можно только в напальчниках.

887н, п. 652, подп. 5

На ходу нельзя

Подтягивать гайки и болты, класть на станок инструмент и детали, обдувать деталь сжатым воздухом.

887н, пп. 652, 653

Сверлильный станок

Деталь — в тисках или зажимах, не в руках. Не охлаждайте сверло мокрой ветошью.

887н, пп. 659, 660

Токарный станок

Не придерживайте отрезаемый конец руками. Длинные детали — с люнетом.

887н, пп. 656, 657

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при обработке металлов (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 887н, ред. от 29.04.2025, действуют до 01.09.2027). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест