Ракурс360 плакат по охране труда

Безопасность в офисе

Рабочее место, электроприборы, проходы, травмы

Розетка искрит, провод греется, пахнет гарью — сразу скажите руководителю

ТК РФ, ст. 215; ППР, п. 35



Место с компьютером

Не меньше 4,5 м² на постоянное рабочее место с плоским монитором.

СП 2.2.4285-26, п. 249

Свет

Жалюзи или шторы должны регулировать свет из окна. Монитор ставят так, чтобы не было пересвета.

СП 2.2.4285-26, пп. 250, 251

Место для ног

Под столом — свободное пространство: высота не меньше 600 мм, ширина не меньше 500 мм.

СП 2.2.4285-26, п. 76

Розетки и провода

Не пользуйтесь повреждёнными розетками и проводами. Удлинители — заводские и по мощности приборов.

ППР, п. 35 «а», «б», «д», «ж»

Уходите — выключайте

Чайник, обогреватель и другие приборы не оставляйте включёнными без присмотра.

ППР, п. 35 «и»

Проходы свободны

Не ставьте коробки и мебель в проходах и у выходов, не подпирайте самозакрывающиеся двери.

ППР, п. 27 «б», «г»

Поранились — скажите

Даже о ссадине или ушибе сообщите руководителю: так случай учтут и устранят причину.

ТК РФ, ст. 226; 632н, п. 5

Опасно — сообщите

О ситуации, угрожающей жизни и здоровью, и о плохом самочувствии — сразу руководителю.

ТК РФ, ст. 215