Склад: размещение грузов

Штабели, стеллажи, проходы и расстояния — Правила № 753н

Не перегружайте стеллаж: допустимая нагрузка на полку указана на нём
753н, п. 109



Подходы свободны
Не загромождайте подходы к огнетушителям, пожарным гидрантам и выходам из помещения.
753н, п. 105, подп. 2

Отступы
Не вплотную к стенам, колоннам и оборудованию: от стены и перекрытия — не меньше 1 м, от светильника — 0,5 м.
753н, п. 105, подп. 3, 4

Высота штабеля
При ручной укладке — до 3 м, с механизмами — до 6 м.
753н, п. 105, подп. 5

Устойчивая укладка
Тару и кипы — в устойчивые штабели, мешки — в перевязку. Груз в рваной таре в штабель не кладут.
753н, п. 105, подп. 6

Чтобы не упало
Укладывайте так, чтобы груз не падал, не опрокидывался и его было безопасно доставать.
753н, п. 105, подп. 10

Главный проход
В закрытом складе ящики и кипы размещают так, чтобы главный проход был шириной 3–5 м.
753н, п. 105, подп. 7

Негодный стеллаж
Нельзя класть груз на стеллаж не по размеру, не рассчитанный на эту массу, повреждённый или не закреплённый.
753н, п. 110

Ящики
Сначала осмотрите: гвозди забейте, обвязку уберите. Снимая сверху, убедитесь, что соседний груз не упадёт.
753н, п. 98

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест