Ракурс360 плакат по охране труда

Сварочные работы

Электросварка и газовая сварка по Правилам 884н

Ёмкость из-под горючего не варите без очистки, пропаривания и вентилирования
884н, п. 58



Проверьте перед газосваркой

Герметичность рукавов, исправность аппаратуры и манометров, предохранительные устройства, воду в затворе, средства пожаротушения.

884н, п. 77

Заземление

Металлические части оборудования и свариваемые изделия заземляют на всё время сварки.

884н, п. 42

Обратный провод

Не используйте как обратный провод трубы водопровода и газопровода, провода заземления, конструкции здания. Ремонт под напряжением — нельзя.

884н, п. 58

Сварочные провода

Берегите от воды, масла, тросов, горячих труб и брызг металла. Наращивают — опрессовкой, сваркой или пайкой с изоляцией.

884н, пп. 45, 46

Что нельзя варить

Свежеокрашенное; то, что под давлением, под напряжением или заполнено горючим, токсичным веществом.

884н, пп. 55, 58

Баллоны

Не расходуйте газ до конца. Нельзя баллоны с неисправными вентилями, повреждённым корпусом, просроченным освидетельствованием.

884н, пп. 55, 92, 93

Без синтетики

Не применяйте СИЗ из синтетики: она горит от искр и спекается от горячего.

884н, п. 58

С лестницы

Только в пятиточечной привязи, фал закреплён выше головы, внизу страхующий держит лестницу.

884н, п. 33

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест